



Oggetto: L.R. 65/2014 e D.P.G.R. 5/R/2020.

Comune di Vicchio.

Variante al POC per variante alla scheda V_PA_3 e contestuale Piano Attuativo scheda V_PA_3.2

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.

Comunicazione dell'esito del controllo delle indagini geologiche, sismiche, idrauliche ed idrogeologiche.

Al Comune di Vicchio

Come comunicato a codesto Comune (ns. prot. 19774 del 15/01/2024), il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo. In seguito all'istruttoria della pratica quest'Ufficio ha richiesto integrazioni (ns. prot. 115814 del 16/02/2024). Il Comune ha poi inoltrato la documentazione integrativa (ns prot. 169337 del 13/03/2024).

In seguito all'esame della documentazione presentata, comprensiva di quella integrativa, si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico - tecniche in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

“nel caso di modifiche morfologiche, con abbassamento del piano campagna, nel settore fra via Malesci e via Fratelli Rosselli, dovrà essere mantenuto un franco idraulico rispetto a via Malesci di almeno 30 cm per le aree a parcheggio e 100 cm per i fabbricati”.

Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

*Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli
E. Q. Geol. Antonella Bellotti*